

Intitulé : Surveillance et maintenance niveau 1 et 2 des unités auxiliaires

Code formation : 7713

Durée formation : 28 Heures

Prérequis/Durée : Non

Objectifs de la formation

Cette formation contribue à acquérir les compétences suivantes :

- Connaître les caractéristiques et le fonctionnement des services auxiliaires
- Se repérer dans l'environnement des U.A
- Assurer la surveillance des U.A depuis la salle de commande ou le local U.A
- Prendre en compte les U.A lors d'une manœuvre d'exploitation (transformateurs)
- Exécuter sur ordre des opérations de maintenance de niveau 1 ou 2 sur les U.A et rendre compte de l'état des U.A.

Prérequis

Habilitation H0VB1V a minima.

Connaître les différents éléments constitutifs d'un poste Transport (Jeu de barres, cellule, BI, tranches, UA,...).

Contenu de la formation

Au cours de la formation, les thèmes abordés seront l'organisation et les principes généraux concernant le matériel suivant :

- TSA et les coffrets associés.
- La permutation.
- UA 75 et 95 concernant les tableaux alternatifs.
- UA 75 et 95 concernant les tableaux continus, ainsi que les ateliers d'énergie.
- Le Groupe Electrogène.
- Les Alimentation Sans Interruption (ASI).

Profil stagiaire

Les techniciens et techniciens contremaître habilités a minima H0VB1V.

Compétences

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Définir l'organisation générale des Services Auxiliaires relative à l'alimentation des Unités d'Auxiliaire.
- Réaliser des opérations courantes sur les SA alternatif et de rendre compte.
- Réaliser des opérations courantes sur le GE et de rendre compte.
- Situer les ASI par rapport aux Services Auxiliaires.

Modalités d'évaluation

Une évaluation sous FORMS est proposée à l'issue de la formation. Une attestation des acquis est transmise au stagiaire.

Des MESP (Mise En Situation Professionnalisante) sont proposées à l'agent, par sa hiérarchie, afin de valider le transfert des acquis de la formation.

Informations complémentaires

Les services auxiliaires du poste école de Jonage étant sous tension, il est donc demandé aux stagiaires de venir avec leurs EPI.

En cas d'absence d'EPI, la formation ne pourra pas être validée.

Afin de réaliser les exercices pratiques prévus, vous devrez obligatoirement venir à minima avec les vêtements de travail et EPI suivants :

- Casque avec écran facial
- Une paire de chaussures de sécurité
- Vêtements de travail
- Gants de travail
- Bouchons d'oreilles